

HT61-HT62

MANUAL DE INSTRUÇÕES



© Copyright HT ITALIA 2017
Versão PT 1.02 de 07/04/2017

Índice:

1. PRECAUÇÕES E MEDIDAS DE SEGURANÇA	2
1.1. Instruções preliminares	2
1.2. Durante a utilização.....	3
1.3. Após a utilização	3
1.4. Definição de Categoria de medida (Sobretensão)	3
2. DESCRIÇÃO GERAL	4
2.1. Instrumentos de medida de valor médio e de valor eficaz real	4
2.2. Definição de Valor eficaz real e Fator de crista.....	4
3. PREPARAÇÃO PARA A SUA UTILIZAÇÃO	5
3.1. Controlos iniciais	5
3.2. Alimentação do instrumento.....	5
3.3. Armazenamento	5
4. INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO.....	6
4.1. Descrição do instrumento.....	6
4.1.1. Descrição dos comandos	6
4.2. Descrição dos botões de funções	7
4.2.1. Botão HOLD 	7
4.2.2. Botão RANGE.....	7
4.2.3. Botão MAX MIN.....	7
4.2.4. Botão Hz%.....	7
4.2.5. Botão REL	7
4.2.6. Botão MODE.....	7
4.2.7. Função LoZ.....	8
4.2.8. Desativação da função de Desligar automático	8
4.3. Descrição das funções do seletor	9
4.3.1. Medição de Tensões CC	9
4.3.2. Medição de Tensões CA	10
4.3.3. Medição de Tensões CA/CC com baixa impedância (LoZ)	11
4.3.4. Medição de Frequências e Ciclo de Trabalho (Duty Cycle).....	12
4.3.5. Medição de Resistências e Teste de Continuidade	13
4.3.6. Teste de Díodos	14
4.3.7. Medição de Capacidades (HT62).....	15
4.3.8. Medição de Temperaturas com sonda K (HT62).....	16
4.3.9. Medição de Correntes CC	17
4.3.10. Medição de Correntes CA	18
5. MANUTENÇÃO	19
5.1. Substituição da bateria e fusíveis internos.....	19
5.2. Limpeza do instrumento	19
5.3. Fim de vida.....	19
6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	20
6.1. Características Técnicas	20
6.1.1. Normas de referência	22
6.1.2. Características gerais.....	22
6.2. Ambiente	22
6.2.1. Condições ambientais de utilização	22
6.3. Acessórios.....	22
6.3.1. Acessórios fornecidos	22
6.3.2. Acessórios opcionais.....	22
7. ASSISTÊNCIA.....	23
7.1. Condições de garantia	23
7.2. Assistência	23

1. PRECAUÇÕES E MEDIDAS DE SEGURANÇA

No seguimento deste manual a palavra “instrumento” refere-se, genericamente, aos modelos **HT61** e **HT62** salvo notação específica sobre a ocorrência. Este instrumento foi construído em conformidade com a diretiva IEC/EN61010-1 referente aos instrumentos de medida eletrónicos. Para sua segurança e para evitar danificar o instrumento, deve seguir os procedimentos descritos neste manual e ler com especial atenção todas as notas precedidas do símbolo .

Antes e durante a execução das medições seguir escrupulosamente as seguintes indicações:

- Não efetuar medições em ambientes húmidos
- Não efetuar medições na presença de gases ou materiais explosivos, combustíveis ou em ambientes com pó
- Evitar contactos com o circuito em exame quando não se efetuam medições
- Evitar contactos com partes metálicas expostas, com terminais de medida inutilizados, circuitos, etc.
- Não efetuar qualquer medição quando se detetam anomalias no instrumento tais como: deformações, roturas, derrame de substâncias, ausência de display, etc.
- Ter particular atenção quando se efetuam medições de tensões superiores a 20V visto que existe o risco de choques elétricos

Neste manual e no instrumento são utilizados os seguintes símbolos:



Atenção: seguir as instruções indicadas no manual; um uso impróprio poderá causar danos no instrumento ou nos seus componentes



Instrumento com duplo isolamento



Tensão CA ou Corrente CA



Tensão ou Corrente CC



Referência de terra

1.1. INSTRUÇÕES PRELIMINARES

- Este instrumento foi projetado para ser utilizado em ambientes com nível de poluição 2
- Pode ser utilizado para efetuar medições de **TENSÃO** e **CORRENTE** em instalações com CAT IV 600V, CAT III 1000V
- Seguir as normais regras de segurança previstas para os trabalhos sob tensão e a utilizar os DPI previstos orientados para a proteção contra correntes perigosas e proteger o instrumento contra uma utilização errada
- Nos casos em que a falta de indicação da presença de tensão possa constituir um risco para o operador, efetuar sempre uma medição de continuidade antes de efetuar a medição sob tensão para confirmar se a ligação está correta e o estado das ponteiras
- Só as ponteiras fornecidas com o instrumento garantem as normas de segurança. Estas devem estar em boas condições e substituídas, se necessário, por modelos idênticos.
- Não efetuar medições em circuitos que superem os limites de tensão especificados
- Não efetuar medições em condições ambientais fora dos limites indicados no § 6.2.1
- Verificar se a bateria está inserida corretamente
- Verificar se o display LCD e o seletor indicam a mesma função.

1.2. DURANTE A UTILIZAÇÃO

Ler atentamente as recomendações e as instruções seguintes:



ATENÇÃO

O não cumprimento das Advertências e/ou Instruções pode danificar o instrumento e/ou os seus componentes ou colocar em perigo o operador.

- Antes de mexer no seletor, retirar as ponteiras de medida do circuito em exame
- Quando o instrumento está conectado ao circuito em exame nunca tocar em qualquer terminal inutilizado
- Evitar a medição de resistências na presença de tensões externas. Mesmo que o instrumento esteja protegido, uma tensão excessiva poderá causar um mau funcionamento do mesmo
- Se, durante uma medição, o valor ou o sinal da grandeza em exame permanecem constantes, verificar se está ativa a função HOLD.

1.3. APÓS A UTILIZAÇÃO

- Depois de terminar as medições, colocar o seletor em OFF de modo a desligar o instrumento
- Quando se prevê não utilizar o instrumento durante um longo período retirar as baterias.

1.4. DEFINIÇÃO DE CATEGORIA DE MEDIDA (SOBRETENSÃO)

A norma CEI 61010-1: Prescrições de segurança para aparelhos elétricos de medida, controlo e para utilização em laboratório, Parte 1: Prescrições gerais, define o que se entende por categoria de medida, vulgarmente chamada categoria de sobretensão. No § 6.7.4: Circuitos de medida, indica:

(OMISSOS)

os circuitos estão subdivididos nas seguintes categorias de medida:

- A **categoria de medida IV** serve para as medições efetuadas sobre uma fonte de uma instalação de baixa tensão.
 - *Exemplo: contadores elétricos e de medida sobre dispositivos primários de proteção das sobrecorrentes e sobre a unidade de regulação da ondulação.*
- A **categoria de medida III** serve para as medições efetuadas em instalações interiores de edifícios.
 - *Exemplo: medições sobre painéis de distribuição, disjuntores, cablagens, incluídos os cabos, os barramentos, as caixas de junção, os interruptores, as tomadas das instalações fixas e os aparelhos destinados ao uso industrial e outras aparelhagens, por exemplo os motores fixos com ligação à instalação fixa.*
- A **categoria de medida II** serve para as medições efetuadas em circuitos ligados diretamente às instalações de baixa tensão.
 - *Exemplo: medições em aparelhagens para uso doméstico, utensílios portáteis e aparelhos similares.*
- A **categoria de medida I** serve para as medições efetuadas em circuitos não ligados diretamente à REDE DE DISTRIBUIÇÃO.
 - *Exemplo: medições sobre não derivados da REDE e derivados da REDE mas com proteção especial (interna). Neste último caso, as solicitações de transitórios são variáveis, por este motivo (OMISSOS) torna-se necessário que o utente conheça a capacidade de resistência aos transitórios por parte da aparelhagem.*

2. DESCRIÇÃO GERAL

Lo instrumento esegue le seguenti misure:

- Tensão CC
- Tensão CA TRMS
- Tensão CA/CC com baixa impedância (LoZ)
- Corrente CC
- Corrente CA TRMS
- Resistência e Teste de continuidade
- Teste de Díodos
- Capacidade (HT62)
- Frequência da corrente e tensão
- Ciclo de Trabalho (Duty Cycle)
- Temperatura com sonda K (HT62)

Cada uma destas funções pode ser selecionada através do respetivo seletor. Além disso, existem os botões de funções (consultar o § 4.2), gráfico de barras analógico e retroiluminação. O instrumento também possui a função de Desligar Automático (desativável) que desliga automaticamente o instrumento decorridos cerca de 15 minutos da última pressão dos botões de funções ou rotação do seletor. Para voltar a ligar o instrumento rodar o seletor.

2.1. INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE VALOR MÉDIO E DE VALOR EFICAZ REAL

Os instrumentos de medida de grandezas alternadas dividem-se em duas grandes famílias:

- Instrumentos de VALOR MÉDIO: instrumentos que medem apenas o valor da onda à frequência fundamental (50 ou 60 HZ)
- Instrumentos de VALOR EFICAZ REAL também ditos TRMS (True Root Mean Square value): instrumentos que medem o valor eficaz real da grandeza em exame.

Na presença de uma onda perfeitamente sinusoidal, as duas famílias de instrumentos fornecem resultados idênticos. Na presença de ondas distorcidas, ao contrário, as leituras diferem. Os instrumentos de valor médio fornecem apenas o valor eficaz da onda fundamental, os instrumentos de valor eficaz real fornecem, por sua vez, o valor eficaz de toda a onda, harmónicos incluídos (dentro da banda passante do instrumento). Portanto, medindo a mesma grandeza com instrumentos das duas famílias, os valores obtidos só são idênticos se a onda é puramente sinusoidal, no caso de ser distorcida, os instrumentos de valor eficaz real fornecem valores superiores em relação às leituras dos instrumentos de valor médio.

2.2. DEFINIÇÃO DE VALOR EFICAZ REAL E FATOR DE CRISTA

O valor eficaz para a corrente é assim definido: "*Num tempo igual a um período, uma corrente alterna com valor eficaz da intensidade de 1A, circulando sobre uma resistência, dissipa a mesma energia que seria dissipada, no mesmo tempo, por uma corrente contínua com intensidade de 1A*". Desta definição obtém-se a expressão numérica:

$$G = \sqrt{\frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} g^2(t) dt}$$

O valor eficaz é indicado como RMS (*root mean square value*)

O Fator de crista é definido como a razão entre o Valor de Pico de um sinal e o seu Valor

Eficaz: $CF (G) = \frac{G_p}{G_{RMS}}$ Este valor varia com a forma de onda do sinal, para uma onda

puramente sinusoidal é $\sqrt{2} = 1.41$. Na presença de distorções, o Fator de crista assume valores tanto maiores quanto mais elevada for a distorção da onda.

3. PREPARAÇÃO PARA A SUA UTILIZAÇÃO

3.1. CONTROLOS INICIAIS

O instrumento, antes de ser expedido, foi controlado do ponto de vista elétrico e mecânico. Foram tomadas todas as precauções possíveis para que o instrumento seja entregue sem danos.

Todavia, aconselha-se a efetuar uma verificação geral ao instrumento para se certificar de possíveis danos ocorridos durante o transporte. No caso de se detetarem anomalias, deve-se contactar, imediatamente, o fornecedor.

Verificar, ainda, se a embalagem contém todos os componentes indicados no § 6.3.1. No caso de discrepâncias, contactar o fornecedor.

Se, por qualquer motivo, for necessário devolver o instrumento, deve-se seguir as instruções indicadas no § 7.

3.2. ALIMENTAÇÃO DO INSTRUMENTO

O instrumento é alimentado com 1x9V bateria alcalina tipo IEC 6F22 incluída na embalagem. Quando a bateria está descarregada, aparece no display o símbolo “”. Para substituir/inserir a bateria consultar o § 5.1.


3.3. ARMAZENAMENTO

Para garantir medições precisas, após um longo período de armazenamento em condições ambientais extremas, deve-se aguardar que o instrumento retorne às condições normais (ver as especificações ambientais listadas no § 6.2.1).

4. INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

4.1. DESCRIÇÃO DO INSTRUMENTO

4.1.1. Descrição dos comandos



LEGENDA:

1. Display LCD
2. Botão **RANGE**
3. Botão **MAXMIN**
4. Botão **Hz%**
5. Botão **REL**
6. Botão **MODE**
7. Botão **HOLD**
8. Seletor funções
9. Terminal de entrada **10A**
10. Terminal de entrada **VHz%Ω** (HT61) ou (HT62)
11. Terminal de entrada **mAμA**
12. Terminal de entrada **COM**

Fig. 1: Descrição do instrumento

4.2. DESCRIÇÃO DOS BOTÕES DE FUNÇÕES

4.2.1. Botão HOLD

A pressão do botão **HOLD**  ativa a manutenção do valor da grandeza apresentada no display. A seguir à pressão deste botão aparece no display a inscrição "HOLD". Premir novamente o botão **HOLD** para sair da função. Manter premido o botão **HOLD**  para ativar/desativar a retroiluminação do display. Esta função fica ativa em qualquer posição do seletor e desativa-se automaticamente decorridos cerca de 10s.

4.2.2. Botão RANGE

Premir o botão **RANGE** para ativar o modo manual desativando a função de Escala Automática (Autorange). O símbolo "AUTO" desaparece da parte superior esquerda do display. No modo manual premir o botão **RANGE** para alterar a escala de medida notando o deslocamento do respetivo ponto decimal. O botão **RANGE** não fica ativo na Medição de Frequências e Ciclo de Trabalho (Duty Cycle) e nas posições  e  (HT62) do seletor. No modo Escala Automática (Autorange) o instrumento seleciona a escala mais apropriada para efetuar a medição. Se uma leitura é mais alta do que o valor máximo mensurável, aparece no display a indicação "O.L". Premir o botão **RANGE** durante mais de 1 segundo para sair do modo manual e retornar ao modo Escala Automática.

4.2.3. Botão MAX MIN

Uma pressão do botão **MAX MIN** ativa a deteção dos valores máximo e mínimo da grandeza em exame. Ambos os valores são atualizados continuamente e apresentam-se ciclicamente após uma nova pressão do mesmo botão. O display apresenta o símbolo associado à função selecionada: "MAX" para o valor máximo, "MIN" para o valor mínimo. O botão **MAX MIN** não funciona quando a função HOLD está ativa. Premindo o botão **MAX MIN** as funções "AUTO" e gráfico de barras desaparecem. O botão **MAX MIN** não está ativo na Medição de Frequências e Ciclo de Trabalho (Duty Cycle) e nas posições  e  (HT62) do seletor. Premir o botão **MAX MIN** durante mais de 1 segundo ou mexer no seletor para sair da função.

4.2.4. Botão Hz%

Premir o botão **Hz%** para a seleção das medições de frequência e Ciclo de Trabalho (Duty Cycle) nas posições **V \approx Hz%**, **10AHz%**, **mA \approx** (CA), **μ A \approx** (CA) e **Hz%** do seletor. A escala de frequência é diferente nas várias posições

4.2.5. Botão REL

Premir o botão **REL** para ativar a medição relativa. O instrumento coloca em zero o display e guarda o valor apresentado o qual será o valor de referência para as medições seguintes. O símbolo "REL" aparece no display. Esta função não está ativa nas medições Hz, Ciclo de Trabalho (Duty Cycle), Teste de Continuidade, Teste de Díodos e Temperatura (HT62). Premindo o botão **REL**, as funções "AUTO" e gráfico de barras desaparecem. Premir novamente o botão para sair da função.

4.2.6. Botão MODE

A pressão do botão **MODE** permite a seleção de uma dupla função existente no seletor. Em especial ele está ativo na posição  e  (HT62) para a seleção das medições de Teste de Díodos, Teste de Continuidade, capacidade (HT62) e a Medição de Resistências, na posição  (HT62) para a seleção da Medição de Temperaturas em °C ou °F, nas posições **V \approx Hz%** e **LoZV \approx** para a seleção da tensão CA ou CC e **mA \approx** , **μ A \approx** para a seleção das medições CA ou CC.

4.2.7. Função LoZ

Esta modalidade permite efetuar a medição da tensão CA/CC com uma baixa impedância de entrada de modo a eliminar as leituras erradas devido a tensões parasitas para pares do tipo capacitivo.



ATENÇÃO

Inserindo o instrumento entre os condutores de fase e terra, devido à baixa impedância do instrumento na medição, as proteções com diferencial (RCD) podem intervir durante a execução do teste. Quando se pretende efetuar este teste, realizar previamente uma medição de pelo menos 5s entre fase e neutro na presença de tensão

4.2.8. Desativação da função de Desligar automático

O instrumento desliga-se automaticamente após cerca de 15 minutos de não utilização. O símbolo “⏻” aparece no display. Para desativar o desligar automático proceder do seguinte modo:

- Mantendo premido o botão **MODE** ligar o instrumento rodando o seletor. O símbolo “⏻” desaparece do display
- Desligar e voltar a ligar o instrumento para ativar novamente a função

4.3. DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES DO SELETOR

4.3.1. Medição de Tensões CC



ATENÇÃO

A tensão máxima CC na entrada é 1000V. Não medir tensões que excedam os limites indicados neste manual. A transposição dos limites de tensão poderá causar choques elétricos no utilizador e danos no instrumento.




Fig. 2: Uso do instrumento para a Medição de Tensões CC

1. Selecionar a posição **V~Hz%**.
2. Premir o botão **MODE** até visualizar o símbolo "CC" no display.
3. Inserir o cabo vermelho no terminal de entrada **VHz%Ω▶▶▶))** (HT61) ou **Ω▶▶▶))** (HT62) e o cabo preto no terminal de entrada **COM**.
4. Colocar a ponteira vermelha e a ponteira preta respetivamente nos pontos com potencial positivo e negativo do circuito em exame (ver Fig. 2). O valor da tensão é apresentado no display.
5. Se no display aparecer a mensagem "**O.L**" selecionar uma escala mais elevada.
6. A visualização do símbolo "-" no display do instrumento indica que a tensão tem sentido oposto em relação à conexão da Fig. 2.
7. Para o uso das funções HOLD, RANGE, MAX MIN e REL consultar o § 4.2.

4.3.2. Medição de Tensões CA

ATENÇÃO



A tensão máxima CA na entrada é 1000V. Não medir tensões que excedam os limites indicados neste manual. A transposição dos limites de tensão poderá causar choques elétricos no utilizador e danos no instrumento.




Fig. 3: Uso do instrumento para a Medição de Tensões CA

1. Selecionar a posição **V~Hz%**.
2. Premir o botão **MODE** até visualizar o símbolo "CA" no display.
3. Inserir o cabo vermelho no terminal de entrada **VHz%Ω** (HT61) ou **Hz%V** (HT62) e o cabo preto no terminal de entrada **COM**.
4. Colocar a ponteira vermelha e a ponteira preta respetivamente nos pontos do circuito em exame (ver Fig. 3). O valor da tensão é apresentado no display.
5. Se no display aparecer a mensagem "O.L" selecionar uma escala mais elevada.
6. Premir o botão **Hz%** para selecionar as medições "Hz" ou "%" para visualizar os valores da frequência e do Ciclo de Trabalho (Duty Cycle) da tensão na entrada. A barra gráfica não está ativa nestas funções.
7. Para o uso das funções HOLD, RANGE, MAX MIN e REL consultar o § 4.2.

4.3.3. Medição de Tensões CA/CC com baixa impedância (LoZ)

ATENÇÃO



A tensão máxima CC/CA na entrada é 600V. Não medir tensões que excedam os limites indicados neste manual. A transposição dos limites de tensão poderá causar choques elétricos no utilizador e danos no instrumento.




Fig. 4: Uso do instrumento para a Medição de Tensões CA/CC com a função LoZ

1. Selecionar a posição **LoZV**.
2. Premir o botão **MODE** até visualizar os símbolos "CC" ou "CA" no display.
3. Inserir o cabo vermelho no terminal de entrada **VHz%Ω** (HT61) ou **Hz%V-Ω** (HT62) e o cabo preto no terminal de entrada **COM**.
4. Colocar a ponteira vermelha e a ponteira preta respetivamente nos pontos do circuito em exame (ver Fig. 4) para a Medição de Tensões CA. Colocar a ponteira vermelha e a ponteira preta respetivamente nos pontos com potencial positivo e negativo do circuito em exame (ver Fig. 2) para a Medição de Tensões CC. O valor da tensão é apresentado no display.
5. Se no display aparecer a mensagem "O.L" selecionar uma escala mais elevada.
6. A visualização do símbolo "-" no display do instrumento indica que a tensão tem sentido oposto em relação à conexão da Fig. 2.
7. Para o uso das funções HOLD, RANGE, MAX MIN e REL consultar o § 4.2.

4.3.4. Medição de Frequências e Ciclo de Trabalho (Duty Cycle)

ATENÇÃO



A tensão máxima CA na entrada é 1000V. Não medir tensões que excedam os limites indicados neste manual. A transposição dos limites de tensão poderá causar choques elétricos no utilizador e danos no instrumento.




Fig. 5: Uso do instrumento per Medição de Frequências e Ciclo de Trabalho (Duty Cycle)

1. Selecionar a posição **Hz%**.
2. Premir o botão **Hz%** para selecionar as medições “Hz” ou “%” para visualizar os valores da frequência e do Ciclo de Trabalho (Duty Cycle) da tensão na entrada.
3. Inserir o cabo vermelho no terminal de entrada **VHz%Ω→†•)))** (HT61) ou **Hz%V→†•)))** (HT62) e o cabo preto no terminal de entrada **COM**.
4. Colocar a ponteira vermelha e a ponteira preta respetivamente nos pontos do circuito em exame (ver Fig. 5). O valor da frequência (Hz) ou Ciclo de Trabalho (Duty Cycle) (%) é apresentado no display. A barra gráfica não está ativa nestas funções.
5. Se no display aparecer a mensagem “O.L” selecionar uma escala mais elevada.
6. Para o uso da função HOLD consultar o § 4.2.

4.3.5. Medição de Resistências e Teste de Continuidade

ATENÇÃO



Antes de efetuar qualquer Medição de Resistências verificar se o circuito em exame não está a ser alimentado e se eventuais condensadores presentes estão descarregados.




Fig. 6: Uso do instrumento per Medição de Resistências e Teste de Continuidade

1. Selecionar a posição Ω (HT61) ou Ω (HT62)
2. Inserir o cabo vermelho no terminal de entrada $VHz\%\Omega$ (HT61) ou $VHz\%V\text{-}\Omega$ (HT62) e o cabo preto no terminal de entrada **COM**.
3. Colocar as ponteiros nos pontos pretendidos do circuito em exame (ver Fig. 6). O valor da resistência é apresentado no display.
4. Se no display aparecer a mensagem "O.L" selecionar uma escala mais elevada.
5. Premir o botão **MODE** para selecionar a medição "•••••" relativa ao Teste de Continuidade e colocar as ponteiros nos pontos pretendidos do circuito em exame.
6. O valor da resistência (só indicativo) é apresentado no display expresso em Ω e o instrumento emite um sinal acústico quando o valor da resistência for $<100\Omega$.
7. Para o uso das funções HOLD, RANGE, MAX MIN e REL consultar o § 4.2.

4.3.6. Teste de Diodos

ATENÇÃO

Antes de efetuar qualquer medição de resistência verificar se o circuito em exame não está a ser alimentado e se eventuais condensadores presentes estão descarregados.




Fig. 7: Uso do instrumento para o Teste de Diodos

1. Selecionar a posição $\Omega \rightarrow \text{diode symbol}$ (HT61) ou $\Omega \rightarrow \text{diode symbol}$ (HT62).
2. Premir o botão **MODE** per selezionare la misura " $\rightarrow \text{diode symbol}$ "
3. Inserir o cabo vermelho no terminal de entrada $\text{VHz}\% \Omega \rightarrow \text{diode symbol}$ (HT61) ou $\text{Hz}\% \text{V} \rightarrow \text{diode symbol}$ (HT62) e o cabo preto no terminal de entrada **COM**.
4. Colocar as ponteiros nas extremidades do díodo em exame (ver Fig. 7) respeitando as polaridades indicadas. O valor da tensão do patamar em polarização direta é apresentado no display.
5. Se o valor do patamar de tensão é 0mV a junção P-N do díodo está em curto-circuito.
6. Se o instrumento apresenta a mensagem "O.L." os terminais do díodo estão invertidos em relação ao indicado na Fig. 7 ou a junção P-N do díodo está danificada.

4.3.7. Medição de Capacidades (HT62)



ATENÇÃO

Antes de efetuar medições de capacidade em circuitos ou condensadores, retirar a alimentação ao circuito em exame e deixar descarregar todas as capacidades presentes no mesmo. Na ligação entre o multímetro e a capacidade em exame respeitar a correta polaridade (quando solicitado).




Fig. 8: Uso do instrumento para a Medição de Capacidades

1. Selecionar a posição $\Omega \rightarrow \text{Capacitor Symbol}$.
2. Premir o botão **MODE** até visualizar o símbolo "nF" no display.
3. Inserir o cabo vermelho no terminal de entrada $\Omega \rightarrow \text{Capacitor Symbol}$ e o cabo preto no terminal de entrada **COM**.
4. Premir o botão **REL** antes de efetuar a medição.
5. Colocar as pontes nas extremidades do condensador em exame respeitando eventualmente as polaridades positivas (cabo vermelho) e negativas (cabo preto) (ver Fig. 8). O valor da capacidade é apresentado no display.
6. A mensagem "O.L." indica que o valor da capacidade excede o valor máximo mensurável.
7. Para o uso da função HOLD consultar o § 4.2.

4.3.8. Medição de Temperaturas com sonda K (HT62)



ATENÇÃO

Antes de efetuar qualquer medição de temperatura verificar se o circuito em exame não está a ser alimentado e se eventuais condensadores presentes estão descarregados.



Fig. 9: Uso do instrumento para a Medição de Temperaturas

1. Selecionar a posição $\text{°C}^{\circ}\text{F}$.
2. Premir o botão **MODE** até aparecer no display o símbolo “°C” ou “°F”.
3. Inserir o adaptador fornecido nos terminais de entrada $\text{Hz}\% \text{V} \rightarrow \Omega \rightarrow \text{V}$ (polaridade +) e **COM** (polaridade -) (ver Fig. 9).
4. Ligar a sonda tipo K fornecida ou o termopar tipo K opcional (consultar o §) ao instrumento através do adaptador respeitando as polaridades positiva e negativa presentes no mesmo. O valor da temperatura é apresentado no display.
5. A mensagem “O.L.” indica que o valor de temperatura excede o valor máximo mensurável.
6. Para o uso da função HOLD consultar o § 4.2.

4.3.9. Medição de Correntes CC

ATENÇÃO

A corrente máxima CC na entrada é 10A (entrada **10A**) ou 600mA (entrada **mA μ A**). Não medir correntes que excedam os limites indicados neste manual. A transposição dos limites de corrente poderá causar choques elétricos no utilizador e danos no instrumento.




Fig. 10: Uso do instrumento para a Medição de Correntes CC

1. Retirar a alimentação ao circuito em exame.
2. Seleccionar a posição μA , mA ou 10AHz%.
3. Inserir o cabo vermelho no terminal de entrada **10A** ou no terminal de entrada **mA μ A** e o cabo preto no terminal de entrada **COM**
4. Ligar a ponteira vermelha e a ponteira preta em série com o circuito do qual se pretende medir a corrente respeitando a polaridade e o sentido da corrente (ver Fig. 10).
5. Alimentar o circuito em exame. O valor da corrente é apresentado no display.
6. Se no display aparecer a mensagem "O.L" foi atingido o valor máximo mensurável.
7. A visualização do símbolo "-" no display do instrumento indica que a corrente tem sentido oposto em relação à conexão da Fig. 10.
8. Para o uso das funções HOLD, RANGE, MAX MIN, e REL consultar o § 4.2.

4.3.10. Medição de Correntes CA

ATENÇÃO



A corrente máxima CA na entrada é 10A (entrada **10A**) ou 600mA (entrada **mA μ A**). Não medir correntes que excedam os limites indicados neste manual. A transposição dos limites de corrente poderá causar choques elétricos no utilizador e danos no instrumento.




Fig. 11: Uso do instrumento para a Medição de Correntes CA

1. Retirar a alimentação ao circuito em exame.
2. Seleccionar a posição μA , mA ou 10A Hz%.
3. Premir o botão **MODE** para seleccionar a medição "CA"
4. Inserir o cabo vermelho no terminal de entrada **10A** ou no terminal de entrada **mA μ A** e o cabo preto no terminal de entrada **COM**.
5. Ligar a ponteira vermelha e a ponteira preta em série com o circuito do qual se pretende medir a corrente respeitando a polaridade e o sentido da corrente (ver Fig. 11)
6. Alimentar o circuito em exame. O valor da corrente é apresentado no display.
7. Se no display aparecer a mensagem "O.L" foi atingido o valor máximo mensurável.
8. Premir o botão **Hz%** para seleccionar as medições "Hz" ou "%" para visualizar os valores da frequência e do Ciclo de Trabalho (Duty Cycle) da corrente na entrada. A barra gráfica não está ativa nestas funções.
9. Para o uso das funções HOLD, RANGE, MAX MIN e REL consultar o § 4.2.

5. MANUTENÇÃO

ATENÇÃO



- Só técnicos qualificados podem efetuar as operações de manutenção. Antes de efetuar esta operação retirar todos os cabos dos terminais de entrada.
- Não utilizar o instrumento em ambientes caracterizados por taxas de humidade ou temperatura elevadas. Não o expor diretamente à luz solar.
- Desligar sempre o instrumento após a sua utilização. Quando se prevê não o utilizar durante um período prolongado, retirar a bateria para evitar o derrame de líquidos por parte desta última que podem danificar os circuitos internos do instrumento.

5.1. SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA E FUSÍVEIS INTERNOS

Quando no display LCD aparece o símbolo "⊖ ⊕" deve-se substituir a bateria.

Substituição da bateria

1. Colocar o seletor na posição **OFF** e retirar os cabos dos terminais de entrada.
2. Rodar o parafuso de fixação da tampa do compartimento da bateria da posição "⊖" para a posição "⊕" e retirar a mesma.
3. Retirar a bateria e inserir no compartimento a nova bateria do mesmo tipo (ver § 6.1.2) respeitando as polaridades indicadas.
4. Recolocar a tampa do compartimento da bateria e rodar o parafuso de fixação da tampa do compartimento da bateria da posição "⊖" para a posição "⊕".
5. Não dispersar no ambiente as baterias utilizadas. Usar os respetivos contentores para a sua reciclagem.

Substituição dos fusíveis

1. Colocar o seletor na posição **OFF** e retirar os cabos dos terminais de entrada.
2. Rodar o parafuso de fixação da tampa do compartimento da bateria da posição "⊖" para a posição "⊕" e retirar a mesma.
3. Retirar o fusível danificado, inserir um do mesmo tipo (ver § 6.1.2) respeitando as polaridades indicadas.
4. Recolocar a tampa do compartimento da bateria e rodar o parafuso de fixação da tampa do compartimento da bateria da posição "⊖" para a posição "⊕".

5.2. LIMPEZA DO INSTRUMENTO

Para a limpeza do instrumento utilizar um pano macio e seco. Nunca usar panos húmidos, solventes, água, etc.

5.3. FIM DE VIDA



ATENÇÃO: este símbolo indica que o equipamento, os seus acessórios e a pilha devem ser recolhidos separadamente e tratados de modo correto.

6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

6.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

A precisão é indicada como [%leitura+(n°.dígitos(dgt)*resolução)] a 18°C ÷ 28°C <75%HR

Tensão CC

Escala	Resolução	Precisão	Impedância de entrada	Proteção contra sobrecargas
600.0mV	0.1mV	±(1.0%leitura + 4dígitos)	>10MΩ	1000VCC/CArms
6.000V	0.001V			
60.00V	0.01V			
600.0V	0.1V			
1000V	1V			

Tensão CA TRMS

Escala	Resolução	Precisão (*)		Proteção contra sobrecargas
		(50Hz÷60Hz)	(61Hz÷400Hz)	
6.000V	0.001V	±(1.0% leitura + 8 dígitos)	±(2.0% leitura + 8 dígitos)	1000VCC/CArms
60.00V	0.01V			
600.0V	0.1V			
1000V	1V	±(1.2%leitura + 3dgt)	±(2.5%leitura + 3dgt)	

(*) Precisão especificada de 5% a 100% da escala de medida, Impedância de entrada: > 10MΩ

Fator de crista: ≤3 (até 500V), ≤1.5 (até 1000V)

Tensão CC/CA TRMS com baixa impedância (LoZ)

Escala	Resolução	Precisão (50 ÷ 400Hz)	Impedância d'entrada	Proteção contra sobrecargas
600.0mV (*)	0.1mV	±(3.0% leitura + 40 dígitos)	Cerca de 3kΩ	600VCC/CArms
6.000V	0.001V			
60.00V	0.01V			
600.0V	0.1V			
600V	1V			

(*) Só CC

Corrente CC

Escala	Resolução	Precisão	Proteção contra sobrecargas
600.0μA	0.1μA	±(1.0% leitura + 3 dígitos)	Fusível rápido 800mA/1000V
6000μA	1μA		
60.00mA	0.01mA		
600.0mA	0.1mA		
6.000A	0.001A	±(1.5% leitura + 3dgt)	Fusível rápido 10A/1000V
10.00A (*)	0.01A		

(*) 20A durante max 30s com precisão não declarada

Corrente CA TRMS

Escala	Resolução	Precisão (*) (40Hz÷400Hz)	Proteção contra sobrecargas
600.0μA	0.1μA	±(1.5% leitura + 8 dígitos)	Fusível rápido 800mA/1000V
6000μA	1μA		
60.00mA	0.01mA		
600.0mA	0.1mA		
6.000A	0.001A	±(2.0% leitura + 8dgt)	Fusível rápido 10A/1000V
10.00A (**)	0.01A		

(*) Precisão especificada de 5% a 100% da escala de medida, (**) 20A durante max 30s com precisão não declarada

Teste de Diodos

Função	Corrente de teste	Tensão Max em circuito aberto
	<0.9mA	2.8VDC

Resistência e Teste Continuidade

Escala	Resolução	Precisão	Besouro	Proteção contra sobrecargas
600.0Ω	0.1Ω	±(1.0% leitura + 4 dígitos)	<100Ω	1000VCC/CArms
6.000kΩ	0.001kΩ			
60.00kΩ	0.01kΩ			
600.0kΩ	0.1kΩ			
6.000MΩ	0.001MΩ	±(2.0% leitura + 10dgt)		
60.00MΩ	0.01MΩ			

Frequência (circuitos elétricos)

Escala	Resolução	Precisão	Proteção contra sobrecargas
10Hz ÷ 400Hz	0.001Hz	±(1.5% leitura + 5dgt)	1000VCC/CArms

Sensibilidade: 15Vrms (tensão), 10Arms (corrente)

Frequência (circuitos eletrônicos)

Escala	Resolução	Precisão	Proteção contra sobrecargas
9.999Hz	0.001Hz	±(0.1% leitura + 8dgt)	1000VCC/CArms
99.99Hz	0.01Hz		
999.9Hz	0.1Hz		
9.999kHz	0.001kHz		
99.99kHz	0.01kHz		
999.9kHz	0.1kHz		
9.999MHz	0.001MHz		
40.00MHz	0.01MHz		

Sensibilidade: >0.8Vrms (@ 20% ÷ 80% Ciclo de Trabalho) e f<100kHz; >5Vrms (@ 20% ÷ 80% Ciclo de Trabalho) e f>100kHz

Ciclo de Trabalho (Duty Cycle)

Escala	Resolução	Precisão
0.1% ÷ 99.9%	0.1%	±(1.2%leitura + 2dgt)

Escala de frequência do impulso: 5Hz ÷ 150kHz, Amplitude do impulso: 100µs ÷ 100ms

Capacidade (HT62)

Escala	Resolução	Precisão	Proteção contra sobrecargas
40.00nF	0.01nF	±(3.5%leitura + 50dgt)	1000VCC/CArms
400.0nF	0.1nF	±(3.5% leitura + 4dgt)	
4.000µF	0.001µF		
40.00µF	0.01µF		
400.0µF	0.1µF	±(5.0% leitura + 5dgt)	
1000µF	1µF		

Temperatura com sonda K (HT62)

Escala	Resolução	Precisão (*)	Proteção contra sobrecargas
-45.0°C ÷ 400.0°C	0.1°C	±(3.5% leitura + 5°C)	1000VCC/CArms
401°C ÷ 750°C	1°C		
-50.0°F ÷ 752.0°F	0.1°F	±(3.5% leitura + 9°F)	
752°F ÷ 1382°F	1°F		

(*) Precisão instrumento sem sonda

6.1.1. Normas de referência

Segurança:	IEC/EN61010-1
EMC:	IEC/EN 61326-1
Isolamento:	duplo isolamento
Nível de Poluição:	2
Categoria de sobretensão:	CAT IV 600V, CAT III 1000V
Altitude máx. de utilização:	2000m

6.1.2. Características gerais

Características mecânicas

Dimensões (L x La x H):	175 x 85 x 55mm
Peso (bateria incluída):	360g
Proteção mecânica:	IP40

Alimentação

Tipo de bateria:	1x9V bateria tipo NEDA 1604 IEC 6F22
Indicação de bateria descarregada:	símbolo "⎓" a display
Autonomia da bateria:	ca 25h (retroiluminação ON), ca 50h (retroiluminação OFF)
Desligar automático:	após 15min de não utilização (desativável)
Fusíveis:	F10A/1000V, 10 x 38mm (entrada 10A) F800mA/1000V, 6 x 32mm (entrada mAμA)

Display

Conversão:	TRMS
Características:	3½ LCD c/ leitura máx. 6000 pontos+sinal, ponto decimal, retroiluminação e gráf. de barras
Frequência de amostragem:	2 vezes/s

6.2. AMBIENTE

6.2.1. Condições ambientais de utilização

Temperatura de referência:	18°C ÷ 28°C
Temperatura de utilização:	5°C ÷ 40°C
Humidade relativa admitida:	<80%HR
Temperatura de armazenamento:	-20° ÷ 60°C
Humidade de armazenamento:	<80%HR

Este instrumento está conforme os requisitos da Diretiva Europeia sobre baixa tensão 2014/35/EU (LVD) e da diretiva EMC 2014/30/EU

Este instrumento está conforme os requisitos da Diretiva Europeia 2011/65/CE (RoHS) e da diretiva europeia 2012/19/CE (WEEE)

6.3. ACESSÓRIOS

6.3.1. Acessórios fornecidos

- Par de ponteiras com ponta 2/4mm
- Adaptador + sonda tipo K (HT62)
- Bateria
- Bolsa para transporte
- Manual de instruções

6.3.2. Acessórios opcionais

- | | |
|---|------------|
| • Sonda tipo K p/ medir a temperatura do ar e gases (HT62) | Cod. TK107 |
| • Sonda tipo K p/ medir a temperatura de subst. semi-sólidas (HT62) | Cod. TK108 |
| • Sonda tipo K p/ medir a temperatura de líquidos (HT62) | Cod. TK109 |
| • Sonda tipo K p/ medir a temperatura de superfícies (HT62) | Cod. TK110 |
| • Sonda tipo K p/ medir a temp. de superf. c/ ponteira a 90° (HT62) | Cod. TK111 |

7. ASSISTÊNCIA

7.1. CONDIÇÕES DE GARANTIA

Este instrumento está garantido contra qualquer defeito de material e fabrico, em conformidade com as condições gerais de venda. Durante o período da garantia, as partes defeituosas podem ser substituídas, mas ao construtor reserva-se o direito de reparar ou substituir o produto.

No caso de o instrumento ser devolvido ao serviço post-venda ou ao revendedor, o transporte fica a cargo do Cliente. A expedição deverá ser, em qualquer caso, acordada previamente. Anexa à guia de expedição deve ser inserida uma nota explicativa com os motivos do envio do instrumento. Para o transporte utilizar apenas a embalagem original; qualquer dano provocado pela utilização de embalagens não originais será atribuído ao Cliente. O construtor não se responsabiliza por danos causados por pessoas ou objetos.

A garantia não é aplicada nos seguintes casos:

- Reparação e/ou substituição de acessórios e baterias (não cobertos pela garantia).
- Reparações necessárias provocadas por utilização errada do instrumento ou da sua utilização com aparelhagens não compatíveis.
- Reparações necessárias provocadas por embalagem não adequada.
- Reparações necessárias provocadas por intervenções executadas por pessoal não autorizado.
- Modificações efetuadas no instrumento sem autorização expressa do construtor.
- Utilizações não contempladas nas especificações do instrumento ou no manual de instruções

O conteúdo deste manual não pode ser reproduzido sem autorização expressa do construtor.

Todos os nossos produtos são patenteados e as marcas registadas. O construtor reserva o direito de modificar as especificações e os preços dos produtos, se isso for devido a melhoramentos tecnológicos.

7.2. ASSISTÊNCIA

Se o instrumento não funciona corretamente, antes de contactar o Serviço de Assistência, verificar o estado das baterias e dos cabos e substituí-los se necessário. Se o instrumento continuar a não funcionar corretamente, verificar se o procedimento de utilização do mesmo está conforme o indicado neste manual. No caso de o instrumento ser devolvido ao serviço post-venda ou ao revendedor, o transporte fica a cargo do Cliente. A expedição deverá ser, em qualquer caso, acordada previamente. Anexa à guia de expedição deve ser inserida uma nota explicativa com os motivos do envio do instrumento. Para o transporte utilizar apenas a embalagem original; qualquer dano provocado pela utilização de embalagens não originais será atribuído ao Cliente.



Via della Boaria, 40
48018 - Faenza (RA) - Italy
Tel: +39-0546-0621002 (4 linee r.a.)
Fax: +39-0546-621144
Email: ht@htitalia.it
<http://www.htitalia.com>



MORGADO & CA
MATERIAL ELÉCTRICO E ELECTRÓNICO

MORGADO & CA., SA

ESTRADA DA CIRCUNVALAÇÃO, 3558 / 3560
4435-186 RIO TINTO · TEL 229 770 600 · FAX 229 770 699
PORTUGAL

COORDENADAS
N41.180946°
W8.578015°

GERAL@MORGADOCL.PT
WWW.MORGADOCL.PT

DELEGAÇÃO CENTRO

VALES DA PEDRULHA
APARTADO 8057
3026-901 COIMBRA
TEL 239 497 220 · FAX 239 497 229

DELEGAÇÃO SUL

ALAMEDA DOS OCEANOS, N.º5 · ESC.4
1990-207 LISBOA
TEL 219 898 750 · FAX 219 898 759